



CERTIFICATI VERDI: PRONTE LE “ISTRUZIONI OPERATIVE” PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELL’ANNO 2007

Roma, 4 febbraio 2008 – Pubblicate sul sito del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa, www.gsel.it, le “istruzioni operative” per l’autocertificazione dell’importazione e della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili, nell’anno 2007, che le imprese interessate dovranno inviare al GSE entro il 31 marzo 2008.

Utilizzando i codici di abilitazione ricevuti, le imprese potranno compilare i moduli predisposti in formato elettronico, inserendo tutti i dati necessari a partire dal 18 febbraio 2008 in quanto si è reso necessario aggiornare le procedure con le nuove disposizioni della Legge Finanziaria 2008.

Entro il termine previsto del 31 marzo 2008, le imprese dovranno inoltrare, per posta, al GSE i dati di sintesi riportati nell’autocertificazione, completi della documentazione a supporto delle eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente.

La procedura di autocertificazione della produzione e importazione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nasce a seguito di quanto previsto dal DM 11/11/1999 e successive integrazioni, che impongono, alle imprese che producono o importano energia da fonti tradizionali, l’obbligo di acquistare per la produzione del 2007 certificati verdi pari al 3,80% di energia prodotta da fonte rinnovabile.

I certificati verdi, la cui taglia è di 1 MWh, rappresentano lo strumento di incentivazione alla produzione di energia “pulita” e possono essere acquistati direttamente dai produttori privati di energia da fonte rinnovabile oppure sul mercato dei certificati verdi organizzato dal Gestore del mercato elettrico.

Per ulteriori informazioni:

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.

Ufficio Stampa

Tel. +39 06 8011 4614/4866

e-mail : ufficiostampa@gsel.it

www.gsel.it